

Concrete Work – PPE Picture This – Spanish



En la imagen, un trabajador maneja una máquina cortadora de hormigón en medio de una nube de polvo sin ningún equipo de protección individual (EPP) visible. El trabajador está expuesto a sílice cristalina respirable, que puede causar enfermedades pulmonares graves como la silicosis. Además, la persona lleva zapatos abiertos y no lleva guantes, lo que deja los pies y las manos expuestos a residuos afilados o al contacto con la máquina.

Para reducir estos riesgos, el trabajador debe llevar un respirador correctamente ajustado para evitar la inhalación del polvo nocivo. También deben llevarse gafas protectoras, guantes, pantalones largos y botas con puntera de acero. Los métodos de corte húmedo o los sistemas de extracción de polvo pueden controlar aún más las

partículas suspendidas en el aire. Un EPP adecuado y el control del polvo son esenciales en el trabajo con hormigón para proteger la salud y la seguridad.