

Elevated Work Platforms: Scissor Lifts, Boom Lifts and Platform Hazards Fatality File – French



Travailleur de la Construction Tué lors du Renversement d'une Nacelle Ciseaux (West Palm Beach, FL – 24 juin 2024)

Résumé de l'Incident

Le matin du 24 juin 2024, un travailleur de la construction de 59 ans, John Whiting, a été tué sur un chantier situé au 701 Okeechobee Boulevard à West Palm Beach, en Floride. Selon le Service de police de West Palm Beach, Whiting tentait de conduire une nacelle ciseaux sur la plateforme d'un camion à plateau lorsque l'élévateur s'est soudainement renversé et est tombé sur lui. Les agents et les secouristes ont soulevé la plateforme du travailleur, mais il a été déclaré mort sur les lieux.

Enquête

L'Administration de la sécurité et de la santé au travail des États-Unis (OSHA) s'est rendue sur les lieux et a ouvert une enquête sur la fatalité au travail concernant le sous-traitant et les conditions entourant l'opération de chargement.

Principaux Risques Démontrés par l'Incident

Le cas illustre plusieurs des principales causes de décès liés aux nacelles ciseaux documentées par le NIOSH et le CPWR :

Le chargement et le déchargement d'élévateurs autopropulsés sur des camions ou des remorques est l'une des activités les plus risquées, car l'angle de la rampe, le bord de transition et les surfaces inégales peuvent déplacer le centre de gravité et faire basculer l'appareil. Les données du NIOSH montrent qu'environ les trois quarts des renversements de nacelles ciseaux entraînent des décès par chute, et que le fait d'être heurté par l'élévateur qui tombe représente le reste – exactement le mécanisme dans ce cas. L'utilisation ou le repositionnement d'une nacelle ciseaux sur des surfaces inégales, inclinées ou de transition (comme une rampe de camion) sans procédures approuvées par le fabricant est régulièrement cité dans les enquêtes de l'OSHA sur les fatalités liées aux élévateurs aériens.

Source : <https://cbs12.com>