


Ground Fault Circuit Interrupters Infographic – Spanish



5 PASOS INELUDIBLES PARA TRABAJAR SIN RIESGO ELÉCTRICO

SEGURMANIA
ZUREKIN

*Cinco son los **pasos** que tendrás que seguir para **trabajar sin riesgo eléctrico**. El cumplimiento estricto de estas cinco reglas garantiza la seguridad en los trabajos en instalaciones eléctricas. **NO PUEDES SALTARTE NINGUNO.***



PRESTA ATENCIÓN A CADA PASO



1

DESCONECTA LA INSTALACIÓN.

Este es un punto de inicio fundamental. Interrumpe todas las fuentes de alimentación.



2

PRESTA ATENCIÓN A POSIBLES RETROALIMENTACIONES y reconexiones de energía.

Utiliza dispositivos de maniobra bien señalizados que bloqueen cualquier actividad.



3

COMPRUEBA LA AUSENCIA DE TENSIÓN.

No dejes de verificarlo por todos los medios posibles, con todos los elementos activos de la instalación eléctrica, y cerca de la zona de trabajo.



4

FOR TIERRA Y CORTOCIRCUITO en todas las posibles fuentes de tensión que puedan ponerse en tensión por accidente. Tras verificar la ausencia de tensión, crea una zona segura alrededor de la zona de trabajo.



5

SEÑALIZA LA ZONA DE TRABAJO. Protege la zona de seguridad para delimitarla con las señales y barreras que sean necesarias.