

Steel Framing Fatality File – Spanish



Dos empleados heridos en una caída al desplomarse una estructura de acero

Los empleados nº 1 y nº 2, ambos herreros, estaban de pie sobre un armazón de acero estructural, desenganchando un haz de material de cubierta de acero para tejados. La estructura de acero se desplomó y ambos cayeron al suelo desde una altura aproximada de 32 pies. Ambos trabajadores sufrieron lesiones graves, por las que tuvieron que ser hospitalizados.