

Welding Fumes Picture This – Spanish



Los humos y gases de la soldadura pueden ser peligrosos para su salud.

TRABAJO CON SOLDADURA

Considere precauciones cuando trabaje con soldadura

1. Como soldador
2. Respirador para humos metálicos
3. Polainas y tapete de cuero
4. Máscara de soldar
5. Guantes de cuero
6. Delantal de cuero
7. Zapatos de seguridad



Seguridad en operaciones de soldadura



Riesgo de incendio

- Nunca se debe trabajar en la proximidad de líquidos inflamables, gases inflamables, líquidos en presión o gases inflamables.
- Cuando se está soldando, asegúrese de que el área de trabajo esté libre de materiales inflamables y que se haya tomado las debidas precauciones.



Ventilación

- Para evitar los gases nocivos, asegúrese de estar usando un respirador adecuado para el tipo de trabajo que realiza y que se haya tomado las debidas precauciones.



Humedad

- La humedad puede ser peligrosa y puede producir gases nocivos y humos que pueden producir lesiones al cuerpo del operador y pueden ser peligrosos para la salud.
- Si se trabaja en condiciones de humedad, asegúrese de tomar las debidas precauciones.

Fuente: <https://laseguridadehigieneunacuestindeactitud.wordpress.com>