

Welding Infographic – Spanish



¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS SE DEBEN APLICAR PARA SOLDAR DE FORMA SEGURA?

SEGURMANIA
ZUREKIN



LUGAR DE TRABAJO

- + Inspección periódica del material y la maquinaria.
- + Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.
- + Lugar de trabajo libre de materias combustibles o protegidas con materiales ignífugos.
- + Evitar la acumulación en el suelo de clavos, fragmentos y recortes.
- + Conectar el equipo de soldadura en tomas de corriente con conexión a tierra.
- + Depositar la pinza sobre el porta-pinzas, nunca sobre el suelo u elementos metálicos.
- + Tener siempre a mano un extintor.
- + Utilizar en todo momento la extracción localizada.
- + No emplear el oxígeno para labores de limpieza.



ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Verificar periódicamente los sistemas de protección +

Utilizar los equipos de protección colectiva e individual +



Sistema de extracción localizada



Mascarilla para polvo (FFPx)



Protección auditiva



Gafas y pantallas de protección según la norma EN-16



Guantes de seguridad según la norma EN-420

Utilizar el vestuario y el calzado proporcionados por la empresa. +

Colocarse el pantalón por encima del calzado para que no se puedan introducir chispas. +

Fuente: <https://www.segurmaniazurekin.eus>