# Concrete Work – Concrete Burns Picture This – Spanish



La imagen muestra a un trabajador descalzo sobre hormigón húmedo mientras lleva

pantalones cortos. Esto es muy peligroso, ya que el contacto prolongado de la piel con el hormigón húmedo puede provocar quemaduras químicas, comúnmente conocidas como quemaduras por hormigón. La naturaleza alcalina del hormigón puede degradar el tejido cutáneo con el tiempo, a menudo sin dolor inmediato, lo que puede provocar lesiones graves.

Para prevenir las quemaduras por hormigón, los trabajadores deben llevar el EPI adecuado, incluyendo botas impermeables, pantalones largos y guantes. La piel debe estar completamente cubierta cuando se manipula o se camina sobre hormigón húmedo, y cualquier contacto debe lavarse inmediatamente con agua limpia. Los empleadores deben formar a los trabajadores sobre los riesgos y proporcionarles el equipo de protección adecuado.