Metal Plating Safety Infographic – Spanish

Seguridad en tanques de galvanoplastia

Recomendación	Antes de trabajar en la parte superior, instalar una plataforma sobre los tanques .
Recomendación	Asegurarse de que exista ventilación autónoma y personal capacitado para rescate de emergencia.
Recomendación	Asegurarse de que todo el equipo se encuentre bloqueado y señalado debidamente.
Recomendación	Verificar los tanques y tubería para evitar fugas, corrosión o deformaciones.
Recomendación	Lavar los tanques correctamente.
Evitar	Alzar bolsas o tambores de productos químicos por arriba del nivel superior del tanque.
Evitar	Subirse o ingresar al tanque sin la utilización de un sistema de acompañamiento para asegurar una correcta ventilación.
Evitar	Subirse, inclinar o caminar sobre las orillas de los tanques o sobre las varillas de los ánodos.
Evitar	Dejar sucios los tanques de los derrames.
Evitar	Jugar alrededor de los tanques ya que estos pueden contener materiales peligrosos.

Fuente: https://sentryairsystemsmexico.blogspot.com