Plastering Work – Staying Safe While Plastering Outdoors Picture This – French

Sur cette image, la personne est en train de plâtrer un plafond sans équipement de protection approprié. Cela présente plusieurs risques : des débris ou du plâtre humide pourraient tomber dans les yeux du travailleur, et le fait de travailler longtemps au-dessus de la tête peut causer des tensions au niveau du cou, des épaules et des bras. De plus, si le travailleur se tient sur une plate-forme instable ou ne

porte pas de chaussures appropriées, il risque de tomber ou de glisser.

Pour rester en sécurité pendant le plâtrage, à l’intérieur comme à l’extérieur, les travailleurs doivent porter des lunettes de sécurité pour protéger leurs yeux des particules qui tombent, utiliser des gants pour éviter les irritations cutanées et veiller à adopter une posture correcte et à faire des pauses régulières pour réduire la tension. Si le travail est effectué en hauteur, il est essentiel d’utiliser des échelles ou des échafaudages stables et des chaussures antidérapantes. Ces mesures contribuent à réduire le risque de blessures immédiates et les effets à long terme sur la santé.