Push Lawn Mowers – Landscaping Fatality File – Spanish

Accidente Mortal de un Cortacésped de Empuje

El 15 de julio de 2023, se produjo un accidente mortal con un cortacésped de empuje en un proyecto de jardinería residencial en Denver, Colorado, que causó la muerte de un trabajador de jardinería de 52 años, John Miller. Miller estaba manejando un cortacésped de empuje comercial en un césped en pendiente cuando se produjo el incidente.

Según la investigación, Miller perdió el control del cortacésped al sortear la pendiente, lo que provocó su vuelco. Al intentar estabilizar el equipo, resbaló y el cortacésped rodó hacia atrás, aprisionándole contra un árbol. A pesar de la ayuda inmediata de sus compañeros de trabajo y de los servicios de emergencia, Miller sufrió heridas graves y fue declarado muerto en el lugar del accidente.

La investigación puso de relieve varios factores que contribuyeron al accidente, como la dificultad del terreno, la falta de formación adecuada sobre el manejo de cortacéspedes en pendientes y el uso inadecuado del equipo de protección individual (EPI). A raíz de este incidente, la empresa de jardinería ha puesto en marcha protocolos de seguridad más estrictos, que incluyen formación exhaustiva sobre el manejo de equipos en terrenos accidentados y el uso obligatorio de EPI.