Safe Courier Driving for Landscapers: Delivering Materials Without Incident Fatality File – French

Un chauffeur-livreur écrasé par une dalle de granit

Un chauffeur-livreur de 57 ans a été tué après avoir été heurté par une dalle de granit sur le parking d'un grossiste en plans de travail. Le grossiste fixait les dalles de granit pour le transport sur une remorque à plateau à l'aide d'un cadre métallique en A qui maintenait plusieurs dalles dans une orientation presque verticale. Les employés du grossiste ont déchargé les dalles de pierre à l'aide d'un chariot élévateur à fourche équipé d'une flèche. La flèche était équipée d'une « pince à dalles » conçue pour s'accrocher à une dalle individuelle afin de la déplacer. Le jour de l'incident, deux employés du grossiste ont aidé le chauffeur à décharger le granit de la plate-forme. L'un d'eux conduisait le chariot élévateur utilisé pour déplacer les dalles, tandis que l'autre servait d'observateur. Le chauffeur-livreur est monté sur la plate-forme pour retirer les sangles utilisées pour fixer les dalles pendant le transport. Il a ensuite préparé chaque dalle pour la mise en place et le déchargement. Au cours du processus de montage, une mauvaise communication s'est produite entre le chauffeur-livreur et l'opérateur du chariot élévateur. Ce dernier a éloigné le chariot élévateur de la plate-forme avant que le dispositif de fixation de la dalle n'ait été fixé à la dalle – et avant que le chauffeur-livreur ne se soit positionné hors de l'ombre de la dalle. La dalle a été tirée vers l'avant, au-delà de son point de basculement, en direction du chariot élévateur. Elle a heurté le chauffeur-livreur et l'a fait tomber de la plate-forme, puis l'a écrasé en tombant au sol. Les services médicaux d'urgence ont été appelés, mais le chauffeur est décédé environ 50 minutes après l'incident. La cause du décès est une blessure par écrasement. Le grossiste en granit n'avait pas de programme écrit de sécurité des travailleurs ni de formation concernant le déplacement et le levage des dalles de granit.

Pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent, les employeurs doivent

- Utiliser des racks de stockage de dalles de pierre conçus avec des compartiments individuels pour supporter les dalles de pierre.
- Identifier les zones d'ombre des chutes de dalles et empêcher les employés de se placer dans ces zones chaque fois qu'une dalle peut tomber.
- Fournir des programmes de sécurité écrits et des formations.

Source : *safetyandhealthmagazine.com*