Warning Welding May be Hazardous to your Health Infographic – Spanish

SOLDADURA Y CORTE

PELIGROS QUíMICOS EXISTENTES EN LAS OPERACIONES DE SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO

Vapores y gases de las soldaduras

1. *Material base o de relleno que se usa.*
2. *Revestimiento y pinturas en el metal o en el electrodo.*
3. *Gases suministrados de cilindros.*
4. *Reacciones químicas.*
5. *Proceso y materiales usados.*
6. *Contaminantes en el aire (vapores y disolventes)*

Fuente: https://www.homecenter.com