



# Dont Get Caught in the Crush Infographic – Spanish







## RIESGO DE ATRAPAMIENTO Y APLASTAMIENTO (QUE NO TE PILLE!)



### En operaciones de circulación


Circula a una velocidad adecuada al estado del firme.  
Evita cambios bruscos de dirección y viraje.  
No deshabilites las señales de seguridad de la máquina. (Rotativo y señal acústica de marcha atrás).  
Utiliza el cinturón de seguridad.






### En operaciones de reparación y mantenimiento


Verifica que todos los órganos móviles se encuentren protegidos mediante carcasa metálica o similar.  
Realiza las labores de conservación, mantenimiento y limpieza con la máquina desconectada.  
Durante el cambio de útiles asegúrate que la máquina no se ponga en funcionamiento accidentalmente.  
Utiliza ropa ceñida al cuerpo.





### En operaciones de carga y descarga

No sobrecargues la capacidad permitida de la máquina.  
Trabaja con los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.  
Coloca correctamente la carga a transportar.  
No deshabilites los pórticos de seguridad.



Infografía elaborada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales