

Handle Glass Safely Infographic – Spanish



INFORMATIVO DE SEGURIDAD N° 49

MANIPULACIÓN DE VIDRIOS

Las fases o procesos de la actividad laboral de vidriería se puede dividir en tres partes:

- Transporte y traslado de las láminas, paneles y planchas de vidrio.
- Manipulación y tratamiento del vidrio.
- Orden y limpieza.

Transporte y traslado de láminas, paneles y planchas de vidrio

1. Nunca se deberá permanecer por debajo de las cargas suspendidas.
2. Las planchas se transportarán siempre en vertical, cuando el trabajo se realice de forma manual.
3. Si fuera necesario, las cargas en suspensión se guiarán con dos cuerdas de control evitando movimientos pendulares, golpes y daños o roturas.

Manipulación y tratamiento del vidrio en trabajos de vidriería

Los paneles con cantos vivos se manipularán con guantes protectores de cortes y que permitan sujetar con seguridad el vidrio.

Orden y limpieza en trabajos de vidriería.

El orden y la limpieza son básicos en todos los aspectos de la vida y, en lo que a prevención de riesgos laborales en trabajos de vidriería, también los son.

Las piezas de vidrio deberán estar acopiadas firmemente, de manera que no puedan bascular o caer sobre algún trabajador.

Seguridad e Implementos MARO SAC

Ventas.marosac@gmail.com

www.seguridadmarosac.com

POR QUE HACIENDO PREVENCIÓN , ASEGURAMOS TU FUTURO

Fuente: <https://www.ansell.com>