

Machine Guarding Infographic – Spanish



Debe tener en cuenta...

La señalización y el bloqueo permiten eliminar el riesgo de puesta en marcha accidental de la máquina.

Y le recordamos que...

- No retire las protecciones de la máquina.
- Pare la máquina antes de intervenir en ella.
- Y durante el mantenimiento bloquee el mando de puesta en marcha y señalice que la máquina está fuera de servicio.

MC
MUTUAL

CONOZCAMOS...
La seguridad industrial
La importancia de:
**LAS MÁQUINAS
EN MOVIMIENTO**

MC
MUTUAL

Miembro de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) y AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) de la Seguridad Industrial (AENOR SI).

www.mc-mutual.com

Protección 123456

Fuente: <https://es.slideshare.net>