

# Mining, Oil & Gas: Process Safety Plus Personnel Systems Meeting Kit – French



## QUELS SONT LES ENJEUX?

Dans les opérations minières, pétrolières et gazières, les risques vont bien au-delà des blessures individuelles. Les pressions élevées, les matériaux inflammables, l'équipement lourd et les processus complexes signifient qu'une seule défaillance peut déclencher des incendies, des explosions, des rejets toxiques ou des arrêts majeurs des opérations. Lorsque les systèmes de sécurité des procédés et la sécurité du personnel ne fonctionnent pas ensemble, les conséquences peuvent affecter des équipes entières, les installations, les communautés environnantes et même l'environnement, le tout en quelques secondes.

## QUELS SONT LES DANGERS?

Dans les opérations minières, pétrolières et gazières, le danger vient souvent de la rapidité avec laquelle de petites défaillances peuvent devenir des événements majeurs. Ces sites reposent sur des processus étroitement contrôlés, et lorsqu'un problème survient, la marge d'erreur est très faible.

### Lorsque les Défaillances de Procédé s'Aggravent

Les pressions élevées, les températures extrêmes et les substances dangereuses signifient qu'une seule défaillance d'équipement, une erreur de vanne ou une perte de confinement peut déclencher des incendies, des explosions ou des rejets toxiques. Ce qui commence comme une petite anomalie peut rapidement devenir un incident catastrophique affectant plusieurs systèmes en même temps.

### L'écart Entre la Sécurité des Procédés et les Personnes

Même les meilleurs systèmes conçus peuvent échouer si les procédures ne sont pas suivies ou si les signes d'avertissement sont ignorés. Les problèmes de communication, les étapes sautées, les mauvaises passations de quart ou une formation inadéquate peuvent permettre aux dangers de se développer sans être remarqués jusqu'à atteindre un point critique.

### Dangers Fréquents à Conséquences Majeures

- Perte de confinement impliquant du gaz, du pétrole ou des produits chimiques
- Incendies ou explosions causés par des atmosphères inflammables
- Rejets de substances toxiques affectant les travailleurs et les communautés avoisinantes

- Défaillances d'équipement sous haute pression ou charge
- Défaillances simultanées dans des systèmes interconnectés

## **COMMENT SE PROTÉGER**

Dans les opérations minières, pétrolières et gazières, les incidents graves proviennent rarement d'une seule grosse erreur. Ils commencent généralement par de petits signaux qui sont manqués, ignorés ou considérés comme normaux. Se protéger signifie prêter attention à ces signaux et comprendre comment ses actions s'intègrent dans le système global.

### **Voir le Procédé, pas Seulement la Tâche**

Il est facile de se concentrer uniquement sur le travail devant soi, mais les dangers liés aux procédés ne restent pas à un seul endroit. Une vanne ouverte au mauvais moment, une conduite mise sous pression de façon inattendue ou un système redémarré sans communication complète peut affecter des travailleurs loin de la tâche originale. Par exemple, un entretien effectué sans isolation complète peut exposer une autre équipe à une pression ou à un gaz inflammable inattendu.

### **Les Procédures Existent pour une Raison**

Les permis, le cadenassage et les listes de vérification ne sont pas de la simple paperasse, ce sont des barrières contre les événements à conséquences graves. Lorsque des étapes sont sautées pour « gagner du temps », ces barrières disparaissent. De nombreux incidents majeurs se sont produits parce qu'un raccourci semblait inoffensif sur le moment mais a supprimé une protection essentielle.

### **Exemples de Signes d'Avertissement Précoces**

- Une soupape de décharge qui s'active plus souvent que d'habitude
- Une petite fuite qui est « comme ça depuis un moment »
- Des alarmes reconnues sans investigation
- Des réparations temporaires qui deviennent progressivement permanentes

Ces signes apparaissent souvent bien avant un incident majeur. Les prendre au sérieux est la façon de prévenir les catastrophes.

### **Protéger le Système Grâce à une Communication Claire**

De bonnes passations de quart et une communication claire entre les équipes évitent les risques cachés. Si quelque chose a été isolé, modifié ou fonctionne de manière anormale pendant votre quart, l'équipe suivante doit le savoir. Le silence est l'une des défaillances les plus dangereuses dans les opérations à haut risque.

### **Contrôler l'Énergie à Chaque Fois**

Avant l'entretien ou le dépannage, vérifiez l'isolation, la dépressurisation et l'absence d'énergie. Ne supposez jamais qu'un système est sécuritaire parce qu'il « devrait l'être » ou parce qu'il l'était hier. Les conditions changent rapidement dans les environnements à haute énergie.

### **Utiliser l'Autorité d'Arrêt de Travail sans Hésitation**

Si le procédé ne semble pas correct, si l'information ne correspond pas à la réalité ou si des protections semblent manquer, arrêtez le travail. Dans les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, arrêter le travail à temps a permis de prévenir des incendies, des explosions et des décès. C'est un signe de professionnalisme, pas de faiblesse.

## **MOT DE LA FIN**

Dans les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, la sécurité consiste à prévenir l'événement qui peut tout changer. Lorsque vous suivez les procédures, signalez les signaux faibles et arrêtez le travail lorsque quelque chose ne correspond pas, vous protégez non seulement vous-même, mais aussi toutes les personnes qui comptent sur le système pour rester sous contrôle.

---