

Processing Plant Hazards: From Pinch Points to Chemical Burns Meeting Kit – Spanish



QUÉ ESTÁ EN RIESGO

Las plantas de procesamiento están llenas de energía, movimiento y productos químicos que funcionan al mismo tiempo, y esa combinación deja poco margen para los errores. La maquinaria en movimiento, los espacios reducidos y las sustancias corrosivas pueden convertir una tarea rutinaria en una lesión grave en cuestión de segundos, ya sea un dedo aplastado, un incidente por atrapamiento o una dolorosa quemadura química. Lo que está en juego no es solo la producción, sino también las manos, la vista, la piel y la salud a largo plazo cuando no se reconocen o respetan los peligros.

CUÁL ES EL PELIGRO

Las plantas de procesamiento contienen múltiples peligros que pueden causar lesiones graves muy rápidamente, especialmente cuando se utilizan simultáneamente sistemas mecánicos y productos químicos.

Riesgos de Exposición a Productos Químicos y Quemaduras

Muchas plantas de procesamiento utilizan productos químicos corrosivos, tóxicos o calientes. Las salpicaduras, las fugas o la manipulación inadecuada pueden causar quemaduras químicas en la piel o los ojos, irritación respiratoria o efectos a largo plazo para la salud, incluso con una exposición breve.

Riesgos Comunes en las Plantas de Procesamiento

- Puntos de pellizco y zonas de atrapamiento en cintas transportadoras, rodillos, correas y equipos giratorios.
- Maquinaria en movimiento que puede arrancar inesperadamente durante la limpieza o el mantenimiento.
- Salpicaduras, fugas o derrames de productos químicos que pueden causar quemaduras en la piel o los ojos.
- Exposición a vapores tóxicos, humos o sustancias corrosivas.
- Liberación repentina de energía almacenada en sistemas hidráulicos, neumáticos, de vapor o eléctricos.

Cuándo Aumenta el Riesgo

- Durante el arranque, la parada o los cambios de producto.
- Mientras se despejan atascos o se realiza el mantenimiento.
- Cuando se retiran, se omiten o se dañan las protecciones.
- Cuando los trabajadores tienen prisa, están distraídos o no están familiarizados con el proceso.

Estos riesgos suelen aparecer durante las tareas rutinarias, por lo que es fundamental estar constantemente atento en los entornos de procesamiento.

COMO PROTEGERSE

Las plantas de procesamiento exigen una vigilancia constante, ya que los peligros no se anuncian. Para protegerse, es necesario reducir la velocidad, respetar la energía y los productos químicos, y nunca tomar atajos alrededor de los equipos.

Controla Primero los Riesgos Mecánicos

- Mantén las protecciones, los escudos y las cubiertas en su lugar y nunca los omitas.
- Mantente alejado de los puntos de pellizco, los rodillos, las correas y las piezas giratorias mientras el equipo está en funcionamiento.
- Utiliza herramientas adecuadas para eliminar atascos en lugar de las manos o métodos improvisados.
- Sigue los procedimientos de bloqueo y etiquetado antes de limpiar, realizar el mantenimiento o eliminar obstrucciones.

Manipula los Productos Químicos con Precaución

Trabajar con productos químicos requiere concentración y preparación, ya que incluso pequeñas salpicaduras o errores pueden causar quemaduras graves o daños a largo plazo.

- Conocer los productos químicos con los que se trabaja y los riesgos que presentan.
- Utilizar el equipo de protección personal adecuado, como guantes, protectores faciales, gafas y ropa protectora.
- Utilizar métodos de transferencia adecuados y nunca precipitarse al verter o mezclar.
- Saber dónde se encuentran las estaciones de lavado de ojos y las duchas de emergencia y cómo utilizarlas.

Respete la Energía Almacenada e Inesperada

- Asuma que el equipo puede moverse o energizarse en cualquier momento, a menos que esté debidamente aislado.
- Purgue la presión y verifique que no haya energía antes de comenzar a trabajar.
- Manténgase alejado de las líneas, válvulas y conexiones presurizadas.

Manténgase Alerta Durante las Tareas de Alto Riesgo

- Tenga mucho cuidado durante los arranques, apagados, cambios y limpieza de derrames.
- Reduzca la velocidad cuando las tareas parezcan rutinarias, ya que es entonces cuando la atención disminuye.
- Haga preguntas o detenga el trabajo si algo no parece o no se siente bien.

Qué Hacer Si Cambian Las Condiciones

Si falta una protección, aparece una fuga o el equipo se comporta de forma inesperada, detenga el trabajo inmediatamente. Asegure la zona, avise a los demás e informe del problema antes de continuar. En las plantas de procesamiento, reaccionar

a tiempo evita aplastamientos de manos, quemaduras químicas y lesiones a largo plazo.

CONCLUSIÓN

Los riesgos en las plantas de procesamiento no dejan lugar a atajos ni suposiciones. Hay que estar alerta, seguir los procedimientos y comunicar cualquier problema lo antes posible, ya que la prevención de lesiones por aplastamiento y quemaduras químicas comienza con las decisiones que se toman en cada turno.
