

Racking Inspection Fatality File – French



StandUn ouvrier décède après l'effondrement d'un rayonnage dans un entrepôt

Un employé travaillait comme surveillant dans une allée d'entrepôt lorsque deux rayonnages adjacents se sont effondrés. L'effondrement a projeté des tuiles et du mortier lourds sur l'ouvrier, l'enveloppant sous les débris. Il est resté coincé pendant environ 30 minutes avant d'être secouru ; il a ensuite été hospitalisé, mais est décédé environ 16 jours plus tard des suites de multiples traumatismes contondants.

Le rapport d'incident indique qu'une partie tordue d'un rayonnage (environ 2,5 cm x 7,5 cm) avait été signalée environ 30 minutes avant l'effondrement, mais aucune mesure n'avait été prise pour sécuriser ou retirer le rayonnage endommagé.

Cette tragédie souligne à quel point le manque d'inspection des rayonnages et l'absence de mesures correctives immédiates peuvent avoir des conséquences mortelles.

Source : Osha.gov