


Sawmill Safety Infographic – Spanish



10 principales riesgos para la salud y la seguridad en los aserraderos

-  1. **Uso de sustancias:** trabajar bajo la influencia del alcohol, medicamentos u otras drogas.
-  2. **Atajos en la Seguridad:** brechas de entrenamiento, capacitación y en la supervisión.
-  3. **Fallas en el procedimiento de Bloqueo:** No bloquear o no bloquear adecuadamente el equipo.
-  4. **Edad:** inexperiencia de nuevos trabajadores, jóvenes que no ven los peligros.
-  5. **Riesgo Psicosocial Conductual:** falta de concentración, distracción del trabajador mientras realiza tareas.
-  6. **Resbalones, tropezos y caídas:** caída en el mismo nivel o más bajo, saltar al nivel inferior.
-  7. **Enfermedad ocupacional:** pérdida de audición, zumbido en los oídos.
-  8. **Riesgo Psicosocial Organizacional :** estrés, incluidas las presiones laborales y familiares.
-  9. **Caídas desde Altura:** Ausencia de puntos de anclaje, diseñados inadecuado y deficientes.
-  10. **Ausencia de guardas en la máquina:** Atrapado o aplastado entre partes del equipo.