

Task-Change Transition: Whenever a Job Step Changes, Hazards Change Picture This

– French





Cette image montre une usine de fabrication où une chaîne de production tourne à plein régime. Un travailleur, qui occupait jusqu'alors un poste de supervision, est maintenant accroupi près d'une grande machine industrielle d'enduction, essayant de nettoyer un rouleau chromé alors que la machine continue de fonctionner. Aucun dispositif de verrouillage n'a été mis en place. Aucune protection n'est installée entre les mains du travailleur et les pièces en mouvement. Un superviseur à proximité jette un coup d'œil, mais ne dit rien. Sur le mur derrière la machine, une procédure de sécurité plastifiée est affichée – partiellement masquée par une pile de matériaux appuyée contre celle-ci.

Ce qui est sur le point de se produire dans cette image est tout à fait prévisible – et c'est précisément là où réside le problème. Dès qu'un travailleur passe d'une tâche à une autre, le profil de risque change complètement. Une personne qui observait une machine il y a quelques instants est désormais directement exposée à ses pièces mobiles, sans disposer des mesures de contrôle requises pour cette tâche. Personne n'a demandé d'arrêter la machine. Personne n'a demandé ce qu'exigerait la nouvelle tâche. Personne n'a vérifié s'il fallait d'abord mettre la machine hors tension. Un changement de tâche sans réévaluation des risques n'est pas un raccourci – c'est une exposition incontrôlée. Avant d'entreprendre toute nouvelle étape de travail, arrêtez-vous et évaluez ce que cette étape exige, ce qui pourrait mal tourner et quelles mesures de contrôle doivent être en place avant le début du travail.