

Warning Welding May be Hazardous to your Health Infographic – Spanish



SOLDADURA Y CORTE

PELIGROS QUÍMICOS EXISTENTES EN LAS OPERACIONES
DE SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO



Vapores y gases de las soldaduras

1 *Material base
o de relleno
que se usa.*

2 *Revestimiento
y pinturas en
el metal o en
el electrodo.*

3 *Gases
suministrados
de cilindros.*

4 *Reacciones
químicas.*

5 *Proceso y
materiales
usados.*

6 *Contaminantes
en el aire (vapores
y disolventes)*

Fuente: <https://www.homecenter.com>