

Fall Protection – Picture This – Spanish



RIESGO 1

CAÍDA DE PERSONAS

Y CÓMO PREVENIRLO

Realizar trabajos desde escaleras, cojas, etc.

Falta de plataformas o mal uso de ellos

Uso adecuado de los accesos

Instalar barandas de seguridad en todos los espacios

Realizar trabajos bajo la lluvia

Falta o mal uso de barandas de protección

36cm
Distancia máxima de 36 cm entre el andamio y la fachada

Plataformas que cubran el 100% de la superficie

CIMBRA & INFOGRÁFICOS

AFICHE 1.1

www.andamioscimbra.com