

# Give Jacks, Lifts, And Hoists The High Safety Priority They Deserve Infographic – Spanish



## OPERACIÓN DE POLIPASTOS

### MEDIDAS DE SEGURIDAD



### Check List

1. Inspección física para detectar signos de ruptura, fatiga, deformación u otra condición



2. Revisar y comprobar que no rebase la carga máxima



3. Verificar que la carga quede debidamente asegurada y equilibrada



4. Evitar el levantamiento de una misma carga cuando se empleen al mismo tiempo dos o más polipastos



5. Verificar que el levantamiento de la carga se realice de modo vertical



6. Evitar accionamientos involuntarios cuando el polipasto esté en reposo



7. Verificar el estado de la cadena del polipasto (lubricación, estado físico, etc)

