

# Keep Guard Up Around Machines – Spanish



## ¿QUE ESTÁ EN RIESGO?

La exposición a máquinas desprotegidas o mal protegidas causa más de 1000 muertes y 20,000 cortes graves, lesiones por aplastamiento, amputaciones cada año. Estas lesiones son espantosas, dolorosas y a menudo incapacitantes y ocurren cuando se trabaja con cualquier máquina o herramienta que pueda golpear, girar, cizallar, cortar, rodar, moler o rebanar.

## ¿CUÁL ES EL PELIGRO?

Las máquinas tienen uno o más de los siguientes cuatro movimientos peligrosos involucrados en su operación.

1. Rotación – o movimiento circular.
2. Movimiento recíproco – o de ida y vuelta o de arriba hacia abajo.
3. Movimiento transversal o en línea recta
4. Puntos de compresión en marcha: también llamados puntos de pellizco.

Conseguir que cualquier parte de su cuerpo quede atrapada en estos movimientos puede magullar, cortar, atrapar, aplastar o cortar una parte del cuerpo.

## COMO PROTEGERSE

Si bien su empleador es responsable de garantizar que las máquinas estén debidamente protegidas, hay cosas que puede hacer para garantizar su seguridad.

### Antes de usar:

- Solo opere las máquinas que está capacitado y autorizado para usar.
- Inspeccione las máquinas y el equipo antes de cada uso para verificar que todas las protecciones estén en su lugar.
- Revise las pautas de seguridad y los procedimientos operativos estándar.
- Observe todas las pautas de seguridad y los procedimientos operativos estándar.
- Use el EPP requerido.
- Nunca puentee o quite las protecciones u otros dispositivos de seguridad; y
- Nunca opere máquinas sin protecciones y protecciones en su lugar y funcionando
- Realice el mantenimiento requerido.
- Limpie la máquina y el área según sea necesario
- Con seguridad apague la máquina si es necesario.

**En cualquier momento:**

- Informe cualquiera de los siguientes a su supervisor:
- Faltan guardias.
- Mal funcionamiento de guardias; y cualquier.
- Peligros de máquina.

**CONCLUSIÓN**

Manténgase seguro y no baje la guardia cuando trabaje con o alrededor de máquinas.