

Laser Safety Infographic – Spanish



SEÑALIZACIÓN PRECEPTIVA PARA LOS LUGARES DE TRABAJO				
En todo lugar donde se encuentre un láser. En los puntos de acceso y en el interior. También puede emplearse la "señalética propuesta" unos párrafos más arriba.	Puntos de acceso a lugares donde se de operación de láser 3A (obsoleta); 3R ; 3B y 4.	Para lugares donde se de operación de láser 2, 2M ; 3A (obsoleta); 3R ; 3B y 4. En los puntos de acceso y en el interior.	Para lugares donde se de operación de láser 4. En los puntos de acceso y en el interior.	Para lugares donde se de operación de láser 4. En los puntos de acceso y en el interior.

Fuente: <https://www.sprl.upv.es>