

PPE Doesn't Replace Thinking: Human Behaviour AND Gear Fatality File – French



Le Ministère Américain du Travail Inscrit un Entrepreneur de la Louisiane au programme de lutte contre les infractions graves à la suite de la Chute Mortelle d'un Travailleur de 34 ans sur un Chantier en Géorgie

Ce qui s'est Passé

En avril 2023, un travailleur de 34 ans employé par Eastern Constructors Inc. était en train de mettre en place une poutre en I au sommet du bâtiment de peinture d'une usine en Géorgie lorsqu'il a perdu l'équilibre et est tombé. Sa corde de sécurité – l'EPI qui aurait dû lui sauver la vie – a été sectionnée par le bord tranchant de la charpente supérieure du bâtiment lors de sa chute. Il est décédé sur les lieux malgré les efforts des équipes d'urgence.

Ce qui a Mal Tourné

L'enquête de l'OSHA a déterminé qu'Eastern Constructors Inc. avait omis de s'assurer que les travailleurs disposaient d'un équipement antichute adapté aux conditions de travail et capable de résister aux arêtes vives. L'entreprise a également permis que des systèmes antichute usés et endommagés restent en service au lieu de les retirer de la circulation. L'EPI existait. Il était porté. Mais il ne convenait pas au danger spécifique présent – et personne ne s'était arrêté pour vérifier si l'équipement correspondait aux conditions du chantier. L'OSHA a infligé à l'entreprise une contravention pour une infraction délibérée et une autre pour une infraction grave, a proposé des amendes totalisant 160 724 \$ et a inscrit l'entreprise à son Programme de répression des contrevenants graves.

Conclusion

Ce travailleur portait son équipement de protection contre les chutes. Cet équipement n'a pourtant pas réussi à lui sauver la vie – non pas parce que l'EPI ne fonctionne pas, mais parce que le mauvais EPI avait été choisi pour les conditions spécifiques de la tâche. Choisir, inspecter et adapter l'EPI aux risques réels présents n'est pas une simple formalité. C'est ce qui fait la différence entre un équipement qui fonctionne quand il le faut et un équipement qui échoue au pire moment possible.

Source : [Dol.gov](https://www.dol.gov)