

Cemetery Worker Safety Fatality File – Spanish



Trabajador del cementerio muerto en Mount Sinai

MOUNT SINAI, NY – Un informe de noticias sobre accidentes mortales publicado en wpdh.com afirma que un hombre de Nueva York murió trágicamente después de que una tumba que el hombre estaba excavando en un cementerio se derrumbó sobre él. El accidente mortal ocurrió por la mañana, alrededor de las 8:30 horas. El incidente mortal está siendo investigado y se dispone de pocos detalles. Según el informe de noticias en línea, el trabajador quedó enterrado vivo cuando le cayeron encima montones de tierra.

Los investigadores de las fuerzas del orden declararon que el hombre de 42 años de Coram, Nueva York, estaba tratando de nivelar los cimientos de la tumba dentro del Washington Memorial Park en Mount Sinai. Trágicamente, las fuerzas del orden declararon que los compañeros de trabajo del hombre no tuvieron éxito en sus intentos de sacar a la víctima de la tumba derrumbada.

Según las noticias, el trabajador fue enterrado en una tumba de más de dos metros de profundidad. Según los agentes de la ley, los equipos de emergencia enviados al accidente acudieron al lugar, pero la víctima ya había fallecido. En los accidentes laborales, otros organismos gubernamentales suelen llevar a cabo una investigación por separado. Es probable que la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) lleve a cabo una investigación del accidente para determinar la causalidad y ayudar a diseñar estrategias para prevenir este tipo de accidentes en el futuro.