Concrete Work – Concrete Burns Picture This – French

L’image montre un travailleur qui se tient pieds nus dans du béton mouillé alors

qu’il porte un short. Cette situation est extrêmement dangereuse, car un contact prolongé de la peau avec le béton mouillé peut entraîner des brûlures chimiques, communément appelées « brûlures de béton ». La nature alcaline du béton peut dégrader les tissus cutanés au fil du temps, souvent sans douleur immédiate, ce qui peut entraîner des blessures graves.

Pour éviter les brûlures par le béton, les travailleurs doivent porter des EPI appropriés, notamment des bottes imperméables, des pantalons longs et des gants. La peau doit être entièrement couverte lorsqu’ils manipulent ou marchent dans du béton mouillé, et tout contact doit être immédiatement lavé à l’eau claire. Les employeurs doivent former les travailleurs aux risques et leur fournir l’équipement de protection approprié.