

Concrete Work – PPE Fatality File – Spanish



La cara de un empleado es golpeada por escombros y se lesiona un ojo

Aproximadamente a las 2:30 a.m. del 31 de marzo de 2011, el Empleado #1 estaba cortando concreto con una herramienta eléctrica sin la protección facial u ocular requerida. Mientras cortaba el hormigón, un trozo de hormigón se rompió y salió despedido. Los escombros le golpeó en la cara justo debajo de su ojo izquierdo, lo que resulta en una contusión en la cara y la ceja del ojo cortado. El empleado nº 1 fue trasladado a un centro médico donde recibió tratamiento y posteriormente fue hospitalizado.

Fuente: *Osha.gov/*