

Contractor Lifecycle: Selection, Supervision, Close-Out Fatality File – French



Sous-Traitant Tué en Raison d'un Manque de Supervision et de Communication des Dangers

Un sous-traitant a été engagé pour effectuer des travaux de maintenance dans une installation industrielle. Le travailleur a été chargé d'accomplir une tâche impliquant un équipement qui nécessitait un isolement avant de commencer. Cependant, le sous-traitant n'a pas reçu de séance d'information complète propre au site et n'a pas été informé de toutes les sources d'énergie connectées à l'équipement. Croyant que le système était sécuritaire, le sous-traitant a commencé à travailler.

Au cours de la tâche, l'équipement s'est activé de façon inattendue en raison d'une source d'énergie non contrôlée. Le sous-traitant a été pris dans la machinerie et a subi des blessures mortelles. L'enquête a révélé des défaillances critiques dans le cycle de vie du sous-traitant, notamment une communication inadéquate des dangers, un manque de supervision adéquate et le non-respect des procédures de cadenassage. L'incident a mis en lumière comment les lacunes entre les responsabilités de l'employeur hôte et du sous-traitant peuvent mener à des résultats fatals.

Source: <https://www.osha.gov>