

Nail Guns Fatality File – Spanish



Un incidente con una pistola de clavos se cobra una vida joven

Las pistolas de clavos son muy prácticas. También pueden ser extremadamente peligrosas. Un trabajador de la construcción de unos 20 años se cayó mientras llevaba una pistola de clavos y la herramienta descargó un clavo de tres pulgadas en su cabeza.

Un portavoz de la OSHA dijo que parece que Damon Huhtala se cayó mientras su mano estaba en el gatillo de la pistola de clavos. El hombre de Hayden, ID, fue colocado en soporte vital para permitir que sus órganos sean cosechados para la donación. Los amigos de Huhtala lo describen como un hombre tranquilo que superó una educación difícil y encontró la religión. Sus compañeros de iglesia dijeron que era simpático y edificante.