Plastering Work – Staying Safe While Plastering Outdoors Fatality File – French

Un employé tombe d’un échafaudage et subit de multiples fractures

À 15 h, le 11 juin 2020, l’employé n° 1 effectuait des travaux de plâtrage sur un bâtiment alors qu’il se trouvait sur le troisième niveau d’un échafaudage qui n’était pas correctement planché ni installé. L’employé n° 1 est tombé de l’échafaudage d’une hauteur de 5,5 mètres et s’est fracturé le bras droit, le coude droit, le bassin et les côtes. Il a été hospitalisé.

Source: Osha.gov