

Which Safeguard Makes the Difference Picture This – French



Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo ? Regardez bien cette photo et observez comment une situation dangereuse survient : ce jeune travailleur utilise une meuleuse d'angle incorrectement et sans protection. Plusieurs travailleurs peu expérimentés ne sont pas bien préparés afin d'accomplir leurs tâches correctement. La protection doit pouvoir empêcher les mains, les bras ou toute autre partie du corps d'entrer en contact avec les pièces en mouvement de la machinerie. Un bon système de protection empêche l'utilisateur ou tout autre travailleur d'approcher des parties de son corps près des pièces dangereuses en mouvement.

Les amputations sont parmi les blessures les plus graves au travail et avec le plus de conséquences. Elles résultent très souvent en une invalidité permanente causée par un manque de protection.