

Work-At-Height in Warehouses: Pallet Racks, Order Pickers and Safety Fatality File – Spanish



Empleado Aplastado Entre un Camión y Árboles y Muere

El 27 de septiembre de 2019, un empleado estaba entregando aproximadamente 22 toneladas de piedra triturada Dolomita #57 cuando su camión comenzó a rodar cuesta abajo por el camino de entrada.

El empleado fue tras el camión para detenerlo y este continuó rodando cuesta abajo, golpeando varios árboles y matorrales antes de detenerse.

El empleado quedó aplastado entre el camión sin control y varios árboles, y murió.

Fuente: <https://www.osha.gov>