

Working Near Skylights Fatality File – Spanish



Un empleado pisó un tragaluz y se cayó mientras trabajaba en las unidades de aire acondicionado y calefacción del techo de un centro comercial. Cayó unos 6 metros hasta el suelo del patio central del centro comercial. Al parecer, el trabajador no vio los tragaluzes -posiblemente debido a la nieve- y los pisó. El trabajador fue trasladado al hospital en estado crítico con un importante traumatismo craneal.

Violaciones: El incidente se está investigando actualmente, lo que significa que no hay infracciones oficiales. Parece que los tragaluzes estaban cubiertos de nieve, por lo que el trabajador no sabía que estaban allí. Sin embargo, los tragaluzes no estaban rodeados de cubiertas protectoras ni barandillas.

Incumplimiento de la normativa: El incidente se está investigando actualmente, pero parece que el centro comercial infringió varias normativas, entre ellas la 1910.23(a)(4) de la OSHA y la sección 3.4 de la ANSI A1264.1 – 2007.

Soluciones preventivas: El centro comercial podría haber contratado trabajadores para marcar la ubicación de los tragaluzes antes de que cayera la nieve. Además, se podría haber retirado la nieve con un elevador aéreo, antes de permitir que los trabajadores subieran al tejado. El elevador aéreo hace que la retirada de la nieve sea mucho más segura al mantener a los trabajadores fuera del tejado resbaladizo y lejos de los peligros. También proporciona un punto de anclaje para el equipo de protección contra caídas. Si la nieve se hubiera retirado correctamente, habría visto los tragaluzes y podría haberlos protegido con una cubierta protectora o una barandilla. Entonces podría haber visto los tragaluzes y haberlos protegido adecuadamente con una cubierta protectora o una barandilla.