

# Working with Skylights and Roof Openings Fatality File – Spanish



## Un joven trabajador cae por un tragaluz (24 de julio de 2023)

Un trabajador de 20 años estaba realizando trabajos en el tejado de una obra residencial cuando cayó por la abertura de un tragaluz en el tejado de una pérgola. El trabajador resultó gravemente herido a causa de la caída y falleció posteriormente en el hospital.

**Fuente:** *Safework.nsw.gov*